

Rappresentante Lavoratori Sicurezza
Trenitalia Long Haul Personale di Bordo Milano

a.multari@trenitalia.it tel. 313 8145755

Responsabile Esercizio Frecciarossa
Roma
Responsabile Esercizio Freccia Bianca
Milano
Responsabile Esercizio Servizi Universali
Roma

rlsmu.9.mi

Milano, 13 maggio 2015

oggetto: Ambienti di lavoro. Locali spogliatoio Milano Centrale

A seguito dello spostamento dei locali spogliatoio del personale di accompagnamento di Milano Centrale ho provveduto ad effettuare un sopralluogo per verificarne l'idoneità ed il rispetto delle Leggi nazionali, delle Norme regionali nonché dei Regolamenti locali.

Premesso che pur non essendo completamente concluso lo spostamento dei locali ed arredi, visitando i nuovi locali già in uso, ho avuto modo di verificare alcune rilevanti inadempienze che **devono** essere immediatamente sanate per le evidenti implicazioni sullo stato di salute e benessere dei lavoratori.

Per reciproca memoria mi limito a segnalare requisiti minimi e particolari caratteristiche, desunti dai vincoli legislativi e Norme di riferimento richiamati in precedenza, nonché integro con personali suggerimenti.

Ciò posto i locali spogliatoio :

- Devono essere divisi per sesso;
- la superficie deve essere \geq di 1 mq lordo/persona con zone di passaggio \geq di 60 cm di larghezza e spazio necessario per cambiarsi \geq 60 cm + anta armadietto aperta;
- altezza locali \geq 2,70 mt;
- essere in comunicazione con le docce;
- garantire illuminazione ed aerazione RI ed RA $>$ 1/10
- pavimento e pareti lavabili etc
- consentire raggiungimento dei locali con carichi attraverso scale o percorsi accidentati ovvero essere oggetto di valutazione congiunta dei rischi .

In attesa di riscontro, distinti

RLS Milano settore accompagnamento

